

ツーリングコンパス3

TOURING COMPASS 3



特 長

- 手軽に進行方向の方位が確認出来ます。
- 信頼の日本製コンパス。
- 粘着テープで簡単に取付けが出来ます。

取付方法

1、取付け場所を決めます

車両から1メートル程度離れた所で、コンパスの正確な方位を確認します。除々に車両に近付け、方位の狂いが出にくい場所(平滑面)を選びます。



注意

取付場所は、鉄や電装部品等の近くはお避けてください。磁気の影響により、正常に働かない場合があります。出来るだけ取付方法に従って影響のない場所を確認してからお取付ください。

2、コンパスの取付け

取付け面の汚れや油分を中性洗剤等でキレイに取除いてから、底面の粘着テープで貼付けます。

コンパスの見方

図のように見て、コンパス正面に表示している方位が、進行方向の方位となります。



注意

●安全のため、運転時のハンドル操作や前方視界の邪魔にならない場所に取付けてください。●走行中は危険ですのでコンパスの注視はしないでください。●分解、加工等は、行わないでください。●二輪車専用です。他の用途には使用しないでください。●可動部や振動する部分、高温部などには取付けないでください。液漏れを起こす場合があります。●粘着テープの貼直しは粘着力の低下を招きますのでお避けください。●粘着テープの貼付け後24時間は濡らしたり衝撃を加えたりしないでください。